胶州湾东北侧岩芯分析*

赵全基 刘福寿

(国家海洋局第一海洋研究所 青岛 266003)

关键词 胶州湾,岩性,分析

胶州湾是海岸带研究及开发利用的热点之一,已做过大量工作(包含钻探工作),但深入的总结不足。1994年作者对胶州湾东北侧海底和海滩进行了详细钻探,获得了丰富资料。本文作一简要分析。

钻探共 4 个剖面 35 个钻孔, 其中 11 个孔位于陆域(图 1)。大部分钻孔揭穿第四系至基岩强风化层, 终孔直径 110 mm。

1 岩性分析

综观岩芯, 自上至下, 由新到老大体划分如下几层, 见表 1。

杂填土 主要分布在近岸, 厚约 0.00° 3.60 m, 层底标高- 0.07° 2.95 m, 主要由城市垃圾和建筑垃圾组成, 堆积时间短, 结构松散。

淤泥 层厚 0.80~3.50 m, 自岸向海逐渐增厚, 层底标高-0.23~5.30 m, 灰黑色, 饱和, 流动—— 软塑状态, 含较多有机质及贝壳碎片, 具臭味, 分选性差, 下层混有 20%~30%的粉沙。

淤泥质粉质粘土 层厚 0.50~3.00 m, 灰色, 饱和, 软——可塑, 含贝壳碎片, 部分地段夹有多层薄层粉沙或粘土层、局部含粗砾砂。

表 1 岩性综合

Tab. 1 Synthetic lithological section

	v	0				
-	时代成因	代表岩土	层厚(m)	底层标高(m)	标贯 N	承载力 kpa
	Q ^m ¹	杂填土	0.0~ 3.60	- 0.07~ 2.95	/	/
	Q T	淤泥	0.8~ 3.50	- 0. 23~ - 5. 30	自沉	40
	Q ^m ₄	淤泥粉砂质粘土	0.5~ 3.00	- 2.95~ 6.70	2. 3	60
	Q et+ al	粉砂质粘土	1.7~ 8.20	- 5. 25~ 14. 50	12	250
	r_5^3	花岗岩强风化带	/	/	36	1 000




图 1 钻孔位置示意

Fig. 1 Map of core lacation 1~4为剖面位置

粉质粘土 为基底岩石的直接复盖层,厚1.70 m~8.20 m,褐黄色,可塑到硬塑,湿,中密,见铁锰质氧化物和结核,混有30%左右粗砂和砾石,砂砾层多呈透镜体出现,局部见底砾岩,基岩为花岗岩,呈半风化状态。

花岗岩风化带 为粗粘花岗岩,长石、云母已高岭土化,仍保持原岩结构,裂隙发育,岩芯易碎裂为砂土状。

2 沉积环境演变

岩芯上部除近岸部分覆盖少量杂填土外,大部分

海洋科学

^{*} 青岛市环保指挥部赞助课题。 收稿日期: 1996-12-30

为黑色淤泥质粘土,向下为灰黑色、灰色、淤泥质粉质粘土。层厚为1.30~6.30 m,底层为标高-2.95~-6.70 m,从岩性、结构构造、海岸贝壳等均可肯定该层为海相沉积,且完全可与胶州湾其他钻孔对比。HJ₂,

H J₃, J₂, AB₁₂孔的 9.8 m, 7.1 m, 2.9 m, 6.8 m 以浅岩芯中不但含贝壳碎片, 而且含较多有孔虫, 如冷水面颊虫、毕克卷转虫、异地希望虫等, 它们与孢粉、粒度、粘土都反映出与下层沉积环境的差异(图 2)。




图 2 胶州湾部分岩芯对比

Fig. 2 The correlation of cores from Jiaozhou Bay

该层以下至基岩强风化带, 层厚 1.70~8.20 m, 底层标高-5.25~-14.50 m, 呈褐黄色, 致密, 岩性 多变, 分选差, 夹多层粗砂, 碎石, 底部有花岗岩角砾, 为河流沉积或残积, 不含海洋生物化石, 而含陆相动、植物碎屑, 显然属陆相沉积。与上述胶州湾钻孔岩芯的下层正可对比(图 2)。

海相层近底部,即 $_{\rm H}$ $_{\rm J_3}$ $_{\rm A}$ $_{\rm 6.1~m}$ 处,据 $_{\rm 1984}$ 年国家海洋局第一海洋所 $^{\rm 14}$ $_{\rm C}$ 测年为 $_{\rm 8}$ $_{\rm 460\pm}$ 300 $_{\rm aBP}$,与韩有松等(1988)在胶州湾北岸桥西头深 $_{\rm 1.5}$ $_{\rm 2.0~m}$ 的牡蛎礁 $^{\rm 14}$ $_{\rm C}$ 测年距今 $_{\rm 8}$ 240 $_{\rm aBP}$ $_{\rm 7}$ $_{\rm 120~aBP}$ 相近,说明胶州湾在距今 $_{\rm 8}$ 000 多年已是一片汪洋。本海相层之下的陆相层上部即 $_{\rm H}$ $_{\rm J_2}$ $_{\rm A}$ $_{\rm 10.00}$ $_{\rm 10.15~m}$ 处 $^{\rm 14}$ $_{\rm C}$ 测年为 $_{\rm 11}$ 000 $^{\rm 12}$ $_{\rm 1000}$ $_{\rm aBP}$, 而本 $_{\rm A}$ $_{\rm 13.00}$ $_{\rm 13.10~m}$ $^{\rm 14}$ $_{\rm C}$ 测年为 $_{\rm 18}$ $_{\rm 800\pm}$ 200 $_{\rm aBP}$, $_{\rm J_2}$ $_{\rm A}$ $_{\rm 3.10}$ $_{\rm 3.30~m}$ 处 $^{\rm 14}$ $_{\rm C}$ 测年为 $_{\rm 18}$ $_{\rm 800\pm}$ 200 $_{\rm aBP}$, $_{\rm E}$ $_{\rm M}$ $_{\rm 7}$ $_{\rm 18}$ $_{\rm 1000\pm}$ $_{\rm 1000~m}$ $_{\rm 800\pm}$ $_{\rm 1000~m}$ $_{\rm 10000~m}$ $_{\rm 100000~m}$ $_{\rm 10000~m}$ $_{\rm 100000~m}$ $_{\rm 100000~m}$ $_{\rm 100000~m}$ $_{\rm 100000~m}$ $_{\rm 100000~m}$

的 H_{80-23} 孔岩芯 $170\sim190$ cm 处泥炭¹⁴C 测年为 11 690 ± 300 aBP, 说明此时黄海- 55 m 海底仍是陆地。而中黄海水深 72 m 的 H_{80-18} 孔表层长牡蛎和近江牡蛎¹⁴C 测年, 分别为 10 390± 100 aBP 和 10 380± 100 aBP, 说明当时这里已是滨海或浅海。

3 岩土工程分析

从岩芯岩性、区内地形地貌及目前环境对岩土工程作如下分析:

- 3.1 场区地形平坦, 第四系地层较稳定, 层序清楚, 基岩埋深自岸向海逐渐增大。
- 3.2 地基土的1,2,3层为本区的软弱地层,不 宜作天然地基使用。
- 3.3 地基土的第 4 层以下岩土, 埋深大, 强度高, 可作为基础持力层使用。

参考文献(略)

1998年第2期

THE ANALYSIS ON THE CORES IN NORTHEASTERN AREAS OF Giochou Bay

ZHAO Quan-ji, LIU Fu-shou

Received: Dec, 30, 1996

Key Words: Jiaozhou Bay, Lithology, Analysis

Abstract

Study on the 35 cores from 4 sections in Northeastern part of Jiaozhou Bay indicates that the sediments of cores are complex, comprising five layers of marine facies except that of the present day; the sediments of land facies and relic are in the bottom. The bottom part can be used as the basic layer.